

SENSOR DE OXÍGENO

NUEVO 23

Reemplazo de equipo original



Walker # 350-341083
2016-2024
Seat & Volkswagen
MX VIO: 131,655

SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL

NUEVO 11



Walker # 235-2234
2002
Volkswagen
MX VIO: 2,534

LISTA DE PIEZAS NUEVAS

# de Parte	Tipo de Parte	Marca	Inicio-Final	VIO MX	# de Parte	Tipo de Parte	Marca	Inicio-Final	VIO MX
235-1927	Sensor de Posición del Cigüeñal	Land Rover	2011-2016	427	350-341083	Sensor de Oxígeno	Seat & Volkswagen	2016-2024	131,655
235-1941	Sensor de Posición del Cigüeñal	Toyota	2004-2005	1,252	350-34730	Sensor de Oxígeno	Hyundai	2020-2020	1,136
235-2002	Sensor de Posición del Cigüeñal	Toyota	2022-2024	24,067	350-34737	Sensor de Oxígeno	Suzuki	2012-2017	35,361
235-2142	Sensor de Posición del Cigüeñal	Toyota	2009	547	350-34750	Sensor de Oxígeno	Nissan	2001-2002	4,971
235-2181	Sensor de Posición del Cigüeñal	Volkswagen	1998-1998	1,020	350-34798	Sensor de Oxígeno	Mitsubishi	2009-2015	1,881
235-2226	Sensor de Posición del Cigüeñal	Nissan	2005-2007	3,854	350-34816	Sensor de Oxígeno	Subaru	2008-2011	297
235-2234	Sensor de Posición del Cigüeñal	Volkswagen	2002-2002	2,524	350-34847	Sensor de Oxígeno	Mitsubishi	2003-2004	739
235-2238	Sensor de Posición del Cigüeñal	Renault	2003-2006	1,641	350-34852	Sensor de Oxígeno	Suzuki	2007-2011	11,200
235-2309	Sensor de Posición del Cigüeñal	Seat	2007-2007	456	350-34860	Sensor de Oxígeno	Hyundai	2015-2016	23,776
350-34044	Sensor de Oxígeno	Seat	2001-2006	4,012	350-34876	Sensor de Oxígeno	Toyota	2005-2015	30,611
350-341044	Sensor de Oxígeno	Seat	2016-2019	26,733	350-34900	Sensor de Oxígeno	Mitsubishi	2008-2024	62,577
350-341048	Sensor de Oxígeno	Seat	2016-2019	8,241	350-34929	Sensor de Oxígeno	Renault	2016-2019	21,817
350-341067	Sensor de Oxígeno	Volkswagen	2017-2017	684	350-34943	Sensor de Oxígeno	Renault	2011-2015	990
350-341074	Sensor de Oxígeno	Seat	2016-2017	11,189	350-34953	Sensor de Oxígeno	Land Rover	2001-2001	412
					350-34955	Sensor de Oxígeno	Smart	2005-2018	1,629
					350-34970	Sensor de Oxígeno	Toyota	2004-2005	1,252
					350-34991	Sensor de Oxígeno	Audi, Seat & Volkswagen	2013-2024	76,954
					350-64092	Sensor de Oxígeno	Subaru	2008-2011	297

La Solucion Completa Para El Control Del Motor Todas Las Marcas. Todos Los Modelos.

